



**GEOCONSULT, spol. s r.o.**

inžiniersko – projektová a konzultačná spoločnosť, Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava

Označ.: 219/GC-11/2018

### Záznam z porady

Názov stavby:	<b>Cesta I/75 Šaľa - obchvat Dokumentácia na ponuku</b>
Čís. zákazky / čís. projektu:	<b>2018/0008</b>
Konanej dňa:	22.11.2018
Miesto:	MÚ Šaľa
Prítomní:	Vid' priložená prezenčná listina, ktorej originál je založený u projektanta.
Program:	Rokovanie bolo zvolané k prerokovaniu nasledovného : <ul style="list-style-type: none"><li>- okružná križovatka v mieste napojenia SO 104 na cesty II/573 a IBV</li><li>- odsúhlasenie rozsahu SO 129-00 Úprava jestvujúcich komunikácií</li><li>- križovanie SO 101 a stavby „Cyklotrasa za zamestnaním do pr. Areálu“</li><li>- iné</li></ul>
Investor v úvode informoval o dôvodoch zvolania pracovného rokovania a oboznámil prítomných s postupom prác na stavbe Cesta I/75 Šaľa – obchvat.	
Následne boli prerokované predmetné otázky.	
<b>V zmysle porady sa prítomní dohodli a konštatujú nasledovné:</b>	<b>Zodp./ termín</b>
<u>Okružná križovatka na SO 104</u> <p>Na základe požiadavky o napojenie IBV do stykovej križovatky objektu 104, projektant navrhol tvar križovatky, ktorý bol kapacitne posúdený a vyhovel. Tento projektant prítomným odprezentoval. Križovatka je priemeru 40 m, s jazdným pruhom šírky 7,5 m, prstencom šírky 2,0 m a stredovým ostrovčekom pravdepodobne zatrávneným. Okružná križovatka má štyri ramená so smermi na obchvat (I/75), Sereď, Šaľu a k zóne individuálnej bytovej výstavby. S ohľadom na intenzity dopravy má okružná križovatka navrhnutý priamy prepoj zo smeru Šaľa – obchvat. Osadená je v zmysle vzniknutých podmienok tak, aby nezaberala pozemky tretích strán.</p> <p>Požiadavka zástupcov Zajarčie, s.r.o. na návrh protihlukových opatrení zo strany SSC pre IBV bola zamietnutá s odôvodnením, že protihlukové opatrenia neboli navrhnuté hlukovou štúdiou spracovanou pre celú stavbu a musia byť realizované zo strany Zajarčie s.r.o.</p> <p>Projektant prisľúbil dopracovať križovatku do konečného stavu (doplnenie osadenia do terénu a spracovať nevyhnutné zábery mimo pozemkov SSC), ktorý následne poskytne dotknutým stranám za účelom majetko-právneho vysporiadania.</p>	

Certifikovaný integrovaný systém manažérstva:  
STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001, OHSAS 18001



Telefón  
+421/2/5057 4700  
+421/2/5057/klapka

Fax  
+421/2/5057 4799  
+421/2/5057 4798

Internet  
www.geoconsult.sk  
office@geoconsult.sk

Bankové spojenie  
VOLKSBANK Slovensko, a.s.  
číslo účtu: 4 000 169 306

IČO: 31 422 969  
DIČ: SK2020357009

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 15 188/B

Pozemkové vysporiadanie medzi SSC a Zajarčie s.r.o. prebehne na základe dohody medzi dotknutými stranami. Zástupca Zajarčie s.r.o. sa vyjadril, že poskytne pozemky v potrebnom rozsahu pre potreby výstavby križovatky.

**Prítomní sa uzniesli, že s križovatkou, tak ako je navrhnutá a osadená súhlasia. Vzhľadom na skutočnosť neprítomnosti zástupcu Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ Šaľa, bude tento úrad požiadaný o stanovisko písomne.**

Odsúhlasenie rozsahu SO 129-00 Úprava jestvujúcich komunikácií

Zástupcami investora a projektantom, bol prítomným od prezentovaný rozsah opráv na komunikáciách I. II. a III. tried uvažovaný v rámci DSP.

Bol vznesený dotaz zo strany prezentujúcich či na určených úsekoch neprišlo, resp. nepríde v dohľadnej dobe k rekonštrukcii / oprave dotknutých ciest. Zástupca NSK oznámil, že na ceste II/573 v smere Dlhá nad Váhom – Šoporňa za obcou zhotovili nový kryt vozovky a cestu od Trnovca na smer Nitra sa chystajú rekonštruovať v blízkej dobe. SSC – IVSC Bratislava, cestu I/75 v úseku Šaľa – Veča – Trnovec nad Váhom v súčasnosti rekonštruujú. Ostatní prítomní sa vyjadrili, že rekonštrukcie neplánujú.

Prítomní požadovali zahrnúť do dokumentácie a následne zaviazat' zhotoviteľa zaslať oznámenie NSK, resp. SSC, mestu a dotknutým obciam o plánovaných trasách, ktoré bude využívať na staveniskovú dopravu. Následne sa zadokumentuje stav týchto ciest pred začiatkom výstavby, aby sa po ukončení výstavby zhodnotila degradácia ich stavu vplyvom staveniskovej dopravy. Poškodené cesty budú zhotoviteľom uvedené do pôvodného stavu. Dokumentácia do DP bude pozostávať z :

- výmeny obrusnej vrstvy na 100% uvažovaného rozsahu
- výmeny ložnej vrstvy na 30% uvažovaného rozsahu vrátane výstužnej geotextílie
- výmeny podkladnej asfaltovej vrstvy na 30% uvažovaného rozsahu

Ďalej sa dokumentácia doplní o poznámku, že pri zmene prepravných trás sa zhotoviteľ zaviazá dopredu, na ich uvedenie do pôvodného stavu.

Križovanie SO 101 a stavby „cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“

Investorom a projektantom bol vznesený dotaz ohľadne cyklotrasy údajne križujúcej SO 101 v blízkosti okružnej križovatky ( km 7,500 ).

Zástupcovia mesta Šaľa oznámili, že cyklochodník je už zrealizovaný a čaká sa na koľaudačné konanie. Križovanie s objektom 101 sa v rámci dokumentácie cyklotrasy uvažovalo ako úrovňové, s prvkami bezpečnosti dopravy doplnenými po zrealizovaní stavby cesty I/75 Šaľa – obchvat v réžii mesta Šaľa.

Prítomní sa dohodli, že investor cyklotrasy poskytne projektantovi dokumentáciu chodníka, ktorý tento zapracuje do dokumentácie stavby obchvatu. V prípade súhlasného vyjadrenia OR PZ Šaľa sa následne zrealizuje úrovňové prevedenie cyklochodníka alebo v prípade zamietavého stanoviska sa v réžii mesta Šaľa upraví prevedenie cyklistov na mimoúrovňové.

**Tento záznam je považovaný za platný, ak do piatich pracovných dní po jeho doručení zhotoviteľ záznamu nedostane písomné pripomienky k jeho obsahu.**



**GEOCONSULT, spol. s r.o.**

inžiniersko – projektová a konzultačná spoločnosť, Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava

Príloha: <ul style="list-style-type: none"><li>• prezenčná listina z porady</li></ul>	
Zapísal: Ing. Dušan Hestera	
V Bratislave, dňa: 22.11.2018	



**GEOCONSULT, spol. s r.o.**

inžiniersko – projektová a konzultačná spoločnosť, Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava



**GEOCONSULT, spol. s r.o.**

inžiniersko – projektová a konzultačná spoločnosť, Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava

### Prezenčná listina z porady

Názov stavby: **Cesta I/75 Šaľa – obchvat**

Čís. zákazky / čís. projektu: **2018/0008**

Konanej dňa: **22.11.2018**

Miesto: **NITRSKÝ ÚRAD, ŠAĽA**

Priezvisko (čitateľne):	Organizácia, e-mail:	Telefón:	Podpis:
HESTERDA	GEOCONSULT, s.r.o.		
TRÓGLAV ĽUD	GEOCONSULT s.r.o.		
Berecz	Obec Trnava nad Váhom		
Jozef Zalko	Nitriansky samosprávny kraj		
JAN VÁBOCH	NSK - ODBOR DOPRAVY		
MARGITA TRÁNOVÁ	ÚN NITRA, ODD. - NITRA		
LUKAČOVIČOVÁ EVA	Mesto Šaľa - stavebný úrad		
ŠPRLAK Jozef	ZSÚC Nitra a.o. Str. N. Zalko		

Certifikovaný integrovaný systém manažérstva:  
STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001, OHSAS 18001

Telefón  
+421/2/5057 4700  
+421/2/5057/klapka

Fax  
+421/2/5057 4799  
+421/2/5057 4798

Internet  
www.geoconsult.sk  
office@geoconsult.sk



Bankové spojenie  
VOLKSBANK Slovensko, a.s.  
číslo účtu: 4 000 169 306

IČO: 31 422 969  
DIČ: SK2020357009

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 15 188/B



GEOCONSULT, spol. s r.o.

inžiniersko – projektová a konzultačná spoločnosť, Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava



GEOCONSULT, spol. s r.o.

inžiniersko – projektová a konzultačná spoločnosť, Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava

Priezvisko (čitateľne):	Organizácia, e-mail:	Telefón:	Podpis:
ING. VIXŠIAKOVÁ OU ŠŤĀ	<del>_____</del> OU ŠŤĀ		A
ING. VILKUS ZAJARČIE			h
ING. MARIAN AVIÁL ZAJARČIE			M
Ing. Vilkuše Richard	Zajarčie, s.r.o.		R
			1-1